



INSTRUCTIONS DE MARQUAGE ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE LIVRAISON IM04/97

1. GENERALITES

- 1.1 Les instructions ci-après s'appliquent à tous les envois au départ des fournisseurs ainsi qu'aux envois de pièces et d'équipements mis à disposition par nos clients
- 1.2 Les fournisseurs sont tenus à se conformer aux instructions de marquage et aux dispositions relatives à l'établissement des bulletins de livraison.
- 1.3 Le marquage se fait sur une étiquette indétachable, ineffaçable, de façon lisible en langue allemande, anglaise ou française. Chaque pièce est à munir d'une telle étiquette.
- 1.4 Le marquage est facultatif pour une livraison d'un fournisseur à son propre chantier dans le cadre de l'exécution d'une commande de PAUL WURTH.
- 1.5 Les bulletins de livraison font partie intégrante des fournitures. Ils doivent accompagner les envois. Ils sont à écrire à la machine.
- 1.6 En cas de difficulté d'identification par suite du non-respect des instructions de marquage ou de manquement aux dispositions relatives à l'établissement des bulletins de livraison IM04/97, PAUL WURTH est en droit soit d'obliger le fournisseur de déléguer à ses frais un technicien pour effectuer cette opération au lieu de livraison, soit de retourner la fourniture au fournisseur à la réception de marchandise. PAUL WURTH se réserve le droit de décaler le règlement des factures du fournisseur d'une période équivalente à celle nécessitée par ces opérations.

2. LIVRAISON D'UN FOURNISSEUR AU SIEGE DE PAUL WURTH S.A.

- 2.1 L'étiquetage se fait avec :
 - a. N° de Commande PAUL WURTH + N° Position
 - b. Plan + repère du plan ou au cas où le plan fait défaut la spécification fournisseur
 - c. Brève description de l'équipement/pièce fournie
- 2.2 Le bulletin de livraison fera état des indications suivantes :
 - a. Adresse de livraison + N° portail (entrée)
 - b. N° de Commande PAUL WURTH
 - c. Quantité des pièces
 - d. Brève description de l'équipement/pièce fournie
 - e. Poids brut/net
 - f. Mode d'emballage + dimensions
 - g. N° du colis/caisse

3. LIVRAISON D'UN FOURNISSEUR A UN CHANTIER DE PAUL WURTH S.A.

- 3.1 L'étiquetage se fait avec :
 - a. N° de Commande PAUL WURTH + N° Position
 - b. Plan + repère du plan ou au cas où le plan fait défaut la spécification du fournisseur
 - c. Brève description de l'équipement/pièce fournie
- 3.2 Le bulletin de livraison fera
 - a. Adresse du chantier PAUL WURTH
 - b. N° de Commande PAUL WURTH
 - c. Quantité des pièces
 - d. Brève description de l'équipement/pièce fournie
 - e. Plan + repère du plan
 - f. Poids brut/net
 - g. Mode d'emballage + dimensions
 - h. N° du colis/caisse



4. LIVRAISON D'UN FOURNISSEUR A UN CLIENT DE PAUL WURTH S.A.

4.1 L'étiquetage se fait avec :

- a. N° de Commande PAUL WURTH + N° Position
- b. Plan + repère du plan ou au cas où le plan fait défaut la spécification du fournisseur
- c. Brève description de l'équipement/pièce fournie

4.2 PAUL WURTH mettra les bulletins de livraison à disposition du fournisseur. Au cas où le fournisseur ne disposerait pas des bulletins de livraison à temps, il est obligé de les réclamer à PAUL WURTH.

5. LIVRAISON D'UN FOURNISSEUR A UN AUTRE FOURNISSEUR DE PAUL WURTH

5.1 L'étiquetage se fait avec :

- a. N° de Commande PAUL WURTH + N° Position
- b. Plan + repère du plan ou au cas où le plan fait défaut, la spécification du fournisseur
- c. Brève description de l'équipement/pièce fournie

5.2 Le bulletin de livraison fera état des indications suivantes :

- a. Adresse de livraison du fournisseur destinataire
- b. N° de Commande PAUL WURTH
- c. Quantité des pièces
- d. Brève description de l'équipement/pièce fournie
- e. Poids brut/net
- f. Mode d'emballage + dimensions
- g. N° du colis/caisse

6. LIVRAISON D'UN CLIENT DE PAUL WURTH A UN FOURNISSEUR DE PAUL WURTH

6.1 L'étiquetage se fait avec :

- a. N° de Commande PAUL WURTH + N° Position
- b. Plan + repère du plan ou au cas où le plan fait défaut, la spécification du fournisseur
- c. Brève description de l'équipement/pièce fournie

6.2 Le bulletin de livraison fera état des indications suivantes :

- a. Adresse de livraison du fournisseur
- b. N° Contrat client PAUL WURTH
- c. Quantité des pièces
- d. Brève description de l'équipement/pièce fournie
- e. Poids brut/net
- f. Mode d'emballage + dimensions
- g. N° du colis/caisse